

dimanche 25 février 2007 23:16

Bonjour,

Lors d'un contrôle sur table, un plieur a trouvé deux cas de poignées de libération "dures" sur deux sacs harnais Atom, les poignées incriminées sont de type bicolore, marquées "10" (longueur de câble), il n'est actuellement pas possible de savoir si la provenance vient de produit résiduel dans la gaine, ou de la nature du téflon, si d'autres plieurs ont constaté ce type de problème, prière d'en faire état..

Éric Fradet