

De: Eric fradet [ericfradet@yahoo.com]
Envoyé: mardi 20 novembre 2007 17:18

Bonjour,

J'attire votre attention, sur des anomalies constatées à la construction de sacs Icon (Aérodyne) récents, sur les oeillets des rabats latéraux de fermeture du conteneur de secours, le défaut d'ébavurage lors du sertissage, peut cisailer la bouclette de fermeture du secours (voir où se situe le défaut en Pièce Jointe).

Rapportez moi les cas auxquels vous pouvez être confronté.

Eric fradet



-