PARACHUTES DE FRANCE SA
2 rue Denis Papin
Jouy le Moutier
95031 Cergy Pontoise

COMMUNICATION TECHNIQUE
EQUIPEMENTS CONCERNES:
TANDEM 740-1 & 740-2
Destinataires: Tous pilotes & plieur/réparateur qualifié

N°2/2002
Date: 16/02/01
Pages 1/5

Tél 33 1 34 32 77 77 Fax 33 1 34 32 73 17

Produits concernés: voilures BT80 PRINCIPALE ET MILITAIRE

Incident constaté: blocage du glisseur en phase d'ouverture par une patte d'attache de suspente extérieure avant (N°1 ou 10, groupe A).

Analyse: Un vieillissement différentiel des suspentes N°1 et 10, groupe B, peut engendrer un allongement différentiel de ces suspentes sur lesquelles sont installées des butées de glisseur.
Les pattes d'attaches des suspentes n°1 et 10, groupe A, peuvent alors passer à travers les oeillets du glisseur avant que les butées des suspentes B fassent leur office, créant le blocage constaté.

Contrôle à effectuer

Fixer les manilles du groupe de suspente avant à un point fixe et aligner les suspentes extérieures A et B (droite puis gauche) pour contrôler leur décalage.

BON DECALAGE

La zone de blocage potentiel est placé en amont de la butée de glisseur



MAUVAIS DECALAGE

La zone de blocage potentiel est placé en aval de la butée de glisseur

ACTION IMPERATIVE

POSE DE BUTÉES SUR LES SUSPENTES A EXTÉRIEURES
(cf: page 2-5)



PARACHUTES DE FRANCE SA
2 rue Denis Papin
Jouy le Moutier
95031 Cergy Pontoise
Tél 33 1 34 32 77 77 Fax 33 1 34 32 73 17

Ce mode opératoire concerne la pose d'une butée de glisseur sur les attaches A gauche et droite.



PARACHUTES DE FRANCE SA
2 rue Denis Papin
Jouy le Moutier
95031 Cergy Pontoise
Tél 33 1 34 32 77 77 Fax 33 1 34 32 73 17

BT80 P&R Pose de butée de glisseur sur l'attache de suspente A

Fourniture PdF	:	Sangle polyester 55 mm mini 2 x 21 cm	réf 9002100000
Anneau de butée	:	2 pour une voilure	réf 9001260200
Niveau de qualification	:	Réparateur	
Outillage	:	Machine double aiguille 4,8 mm	Fil à voilure 4 kg

Les extrémités de la sangle polyester de 21 cm doivent être coupées à chaud.

ATTENTION

La sangle doit impérativement avoir une largeur de 55 mm – minimum

Si la sangle est trop étroite ou la couture trop loin des bords l'anneau ne rentrera pas dans le gousset

Replier la sangle au milieu



Rabattre les coins 1 et 2 l'un contre l'autre



2 mm MAXI

Réaliser la couture avec précision



ALLER RETOUR
A CHEVAL
SUR 1 ET 2

Insérer l'anneau dans le gousset

Pousser l'anneau au fond du gousset



PARACHUTES DE FRANCE SA
2 rue Denis Papin
Jouy le Moutier
95031 Cergy Pontoise
Tél 33 1 34 32 77 77 Fax 33 1 34 32 73 17





PARACHUTES DE FRANCE SA
2 rue Denis Papin
Jouy le Moutier
95031 Cergy Pontoise
Tél 33 1 34 32 77 77 Fax 33 1 34 32 73 17

LE BARTACK 25 x 42
SERVANT HABITUELLEMENT A BLOQUER L'AIGUILLETE DE LA SUSPENTE
SERVIRA EGALEMENT DANS CE CAS AU MAINTIEN DE LA BUTEE

A DÉFAUT DE MACHINE AUTOMATIQUE, LA COUTURE DOIT ÊTRE RÉALISÉE À L'AIDE D'UNE MACHINE ZIG ZAG 3 POINTS