FICHE

FIREBIRD

Tous Documents

MANUELS de PLIAGE					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Sac Harnais	01-01-2024	EVO V1R1	Manuel de pliage V1R1 EVO (Rev 6 Ed 01/2024 US)
		Sac Harnais	12-11-2019	EVO V1R1	Manuel de pliage V1R1 EVO (Rev 4 Ed 11/2019 US)
		Sac Harnais	18-09-2017	EVO V1R1	Manuel de pliage V1R1 EVO (Rev 0 Ed 09/2017 US)
		Sac Harnais	07-12-2004	OMEGA	Complement pour l'utilisation de la poignée PAC sur sac harmais OMEGA (en anglais)
		Sac Harnais	01-06-2004	OMEGA	Manuel de pliage PERFORMANCE VARIABLE (Ed 06-2004)
		Sac Harnais	01-07-2005	OMEGA QUICK	Manuel de pliage OMEGA ET QUICK PERFORMANCE VARIABLE (Rev4 07-2005)
		Sac Harnais	01-06-2004	OMEGA STUDENT	Manuel de pliage PERFORMANCE VARIABLE (Ed 06-2004)
		Sac Harnais	20-02-2007	OMEGA V1R1	Changements mineurs du V1R1 (Oméga, avec Quick Rush) selon la classification EBH 1 et 2.
		Sac Harnais	01-03-2005	OMEGA V1R1	Manuel de pliage PERFORMANCE VARIABLE (Ed 03-2005)
		Sac Harnais	01-07-2006	OMEGA V1R1 RUCH	Manuel de pliage Rev 3 édition 07-2006
		Sac Harnais Tandem	20-02-2007	OMEGA TANDEM	Changements mineurs sur le TD 400 - Tandem Oméga, avec Quick 400 (Ed 02-2007)
		Sac Harnais Tandem	01-06-2004	OMEGA TANDEM	Manuel de pliage OMEGA TANDEM US (Ed 06-2004)
		Sac Harnais Tandem	01-03-2003	OMEGA TANDEM	Manuel de pliage TD400 (Rev2 Ed 10-2006)
		Sac Harnais Tandem	01-11-2002	OMEGA TANDEM	Manuel de pliage OMEGA tandem de performance variable (ed 11-2002)
		Voile Principale	01-06-2004	CAYENNE	Manuel de pliage édition 06-2004 (PERFORMANCE VARIABLE)
		Voile Principale	01-12-2008	CAYENNE LIGHT	Manuel de pliage (ed 12-2008)
		Voile Principale	01-09-2008	CHILLI	Manuel de pliage édition 09-2008 (PERFORMANCE VARIABLE)
		Voile Principale	01-06-2004	CONTRAIL	Manuel de pliage édition 06-2004 (PERFORMANCE VARIABLE)
		Voile Principale	00-00-0000	CONTRAIL	Manuel de pliage CONTRAIL
		Voile Principale	01-06-2004	DEMON	Manuel de pliage édition 06-2004 (PERFORMANCE VARIABLE)
		Voile Principale	01-08-2009	FIREBIRD TANDEM	Manuel de pliage voile principale firebird tandem (ed 08-2009)

Visa Responsable Matériel

FICHE

FIREBIRD

Tous Documents

MANUELS de PLIAGE					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Voile Principale	01-08-2009	FIREBIRD TANDEM	Manuel de pliage FIREBIRD TANDEM (Ed 08-2009; rev 1)
		Voile Principale	01-01-2002	SPARK	Manuel de pliage édition 01-2002 (PERFORMANCE VARIABLE)
		Voile Principale	00-00-0000	SPARK	Manuel de pliage SPARTK
		Voile Secours	01-12-2004	QUICK	Manuel de pliage rev1;édition 12-2004 (PERFORMANCE VARIABLE)
		Voile Secours	01-07-2004	QUICK	Manuel de pliage édition 07-2004 (PERFORMANCE VARIABLE)
		Voile Secours	01-12-2004	RUSH	Manuel de pliage édition 12-2004 (PERFORMANCE VARIABLE)

Visa Responsable Matériel

FICHE

FIREBIRD

Tous Documents

CARACTERISTIQUES					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Infos Matériel	00-00-0000	TOUS TYPES	Codification numéro de série de FIREBIRD USA LLC à partir de janvier 2017
		Sac Harnais	08-08-2023	EVO	approbation TSO C23d (Ed 2023 DELAND)
		Sac Harnais	28-03-2023	EVO	QAC121 pour import sous le n° FR.QACI.121.023 pour sac harnais EVO
		Sac Harnais	10-07-2017	EVO	approbation TSO C23d (Ed 2017)
		Sac Harnais	24-07-2012	EVO	approbation TSO C23d pour V1R1-O-01 et R-01 (Ed 2012)
		Sac Harnais	00-00-0000	EVO	Tailles conteneurs EVO
		Sac Harnais	00-00-0000	EVO	Système TearOff, rabat pour sac harnais EVO
		Sac Harnais	08-08-2023	OMEGA	approbation TSO C23d (Ed 2023 DELAND)
		Sac Harnais	10-07-2017	OMEGA	approbation TSO C23d (Ed 2017)
		Sac Harnais	24-07-2012	OMEGA	approbation TSO C23d
		Sac Harnais	00-00-0000	OMEGA EVO	Compatibilité voilure principale sac harnais OMEGA EVO
		Sac Harnais Tandem	28-03-2023	OMEGA TANDEM TD400	QAC121 pour import sous le n° FR.QACI.121.023 pour sac harnais OMEGA TANDEM TD400 et voilure secours
		Sac Harnais Tandem	08-08-2023	TANDEM TD 400	approbation TSO C23d (Ed 2023 DELAND)
		Sac Harnais Tandem	10-07-2017	TANDEM TD400	approbation TSO C23d (Ed 2017)
		Voile Principale	00-00-0000	CAYENNE	Voiles CAYENNE
		Voile Principale	00-00-0000	CHILLI	Voiles CHILLI
		Voile Principale	00-00-0000	CONTRAIL 2	Voiles CONTRAIL 2
		Voile Principale	00-00-0000	DEMON	Voiles DEMON
		Voile Principale	00-00-0000	FIREBIRD	Voiles Tandem firebird
		Voile Principale	00-00-0000	SPARK	Voiles SPARK
		Voile Secours	08-08-2023	QUICK	approbation TSO C23d (Ed 2023 DELAND)

Visa Responsable Matériel

FICHE

FIREBIRD

Tous Documents

CARACTERISTIQUES					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Voile Secours	10-07-2017	QUICK	approbation TSO C23d - Ed 2017
		Voile Secours	24-07-2012	QUICK	approbation TSO C23d
		Voile Secours	08-08-2023	RUSH	approbation TSO C23d (Ed 2023 DELAND)
		Voile Secours	28-03-2023	RUSH	QAC121 pour import sous le n° FR.QACI.121.023 pour voilure secours RUSH
		Voile Secours	10-07-2017	RUSH	approbation TSO C23d - Ed 2017
		Voile Secours	00-00-0000	RUSH	Voiles RUSH
		Voile Secours	08-08-2023	TD 400	approbation TSO C23d (Ed 2023 DELAND)
		Voile Secours	24-07-2012	TD 400	approbation TSO C23d

Visa Responsable Matériel

FICHE

FIREBIRD

Tous Documents

SACS HARNAIS					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Note	CONSTRUCTEUR	01-01-2024	EVO	Contrôle dimension longueur câble jaune de libération sur sac-harnais EVO
204	CS	FFP	25-01-2022	EVO	CS204: Incidents de fonctionnement des systèmes de libération type 3 ou 4 anneaux
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	15-09-2021	EVO	SB:FB 2021-01 Contrôle obligatoire avant saut du systèmes de réglages des sangles principales des harnais OMEGA V1R1 EVO et OMEGA tandem TD400
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	15-09-2021	EVO	SB FB 2021-01: Inspections et modification sangle principale ajustable MLW sur sac harnais EVO et Tandem EVO
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	20-05-2021	EVO	TM 05-2021: Procédure de prolongation omega Evo sport harnais de Firebird Allemagne de 15 à 20 ans
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	30-03-2019	EVO	FB 2019-1: Risque de non sertissage aiguille de la poignée secours . fabrication entre 04-2018 et 03-2019.
	Note	CONSTRUCTEUR	11-09-2018	EVO	Retrait du TSO C23d pour un sac harnais n° de série 1512 2041 -fab 07/2017-
	Bulletin	EASA	05-04-2018	EVO	EASA 2018-05: Révocation de divers certificats E-TSO sur demande de FIREBIRD
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-03-2018	EVO	SB 2018/002: Limites de vie de la voilure, du harnais et du conteneur FIREBIRD
	Bulletin	DFV (FEDERATION ALLEMANDE)	26-04-2017	EVO	2017-05: Firebird approuve utilisation des autres réserves dans leurs harnais. idem pour utilisation des Réserves dans les harnais étrangers.
	Note	CONSTRUCTEUR	00-00-0000	EVO	Système TearOff, Le nouveau rabat principal si emmêlement avec les suspentes
	Note	CONSTRUCTEUR	00-00-0000	EVO	Approbation pour le Repliage à 1 an
	Bulletin	EASA	05-04-2018	OMEGA	EASA 2018-05: Révocation de divers certificats E-TSO sur demande de FIREBIRD
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	04-02-2014	OMEGA	TM 02-2014: Instruction pour examen technique de prolongation de la durée utilisation OMEGA sport et Student de 15 ans à 20 ans
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	11-03-2011	OMEGA	SM-firebird 01/2011 - non autorisation de montage des déclencheurs de sécurité ARGUS
143	CS	FFP	19-09-2007	OMEGA	Fixation gaines de libération sur sac OMEGA fabriqué apres le 01 janvier 2003
	Bulletin	FFP	20-04-2007	OMEGA	Application de la CS 130
130	CS	FFP	28-03-2007	OMEGA	Changement de l\\\'emplacement du sectionneur sur tous les sac harnais de FIREBIRD (omega)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	20-02-2007	OMEGA	-No.:AE-O-05 - Changements mineurs du V1R1 (Oméga, avec Quick Rush) selon la classification EBH 1 et 2.
103	CS	FFP	05-01-2006	OMEGA	Blocage de cache-élévateurs principaux sur Sacs-harnais Omega
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	16-12-2005	OMEGA	bulletin d'information, blocage des elevateurs (sté PERFORMANCE VARIABLE)

Visa Responsable Matériel

FIREBIRD

FICHE

FIREBIRD

Tous Documents

SACS HARNAIS					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
015	DT	FFP	17-08-2005	OMEGA	DT15: Modification sac harnais OMEGA (Ex: PERFORMANCE VARIABLE)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	18-07-2005	OMEGA	SB-0-200501 / Modification du sac harnais OMEGA (Ex:PERFORMANCE VARIABLE)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	11-07-2005	OMEGA	Interdiction provisoire des sac harnais OMEGA (Ex: PERFORMANCE VARIABLE)
101	CS	FFP	29-11-2004	OMEGA	Controle de la force des extracteurs secours
	Courrier	FFP	04-11-2004	OMEGA	Investigation sur le rabat central Oméga XXS Suite à un accident survenu à Ampfing le 08 août 2004
183bis	CS	FFP	11-04-2011	TOUS TYPES	SB 06-2011 - Retrait approbation de montage pour argus dans tous les sacs harnais temporairement

Visa Responsable Matériel

FICHE

FIREBIRD

Tous Documents

SACS HARNAIS TANDEM					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Note	FFP	04-09-2001	OMEGA	Non ouverture du conteneur secours d'un sac harnais OMEGA
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	15-09-2021	OMEGA TANDEM	SB:FB 2021-01 Contrôle obligatoire avant saut du systèmes de réglages des sangles principales des harnais OMEGA V1R1 EVO et OMEGA tandem TD400
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	15-09-2021	OMEGA TANDEM	SB FB 2021-01: Inspections et modification sangle principale ajustable MLW sur sac harnais EVO et Tandem EVO
197	CS	FFP	17-09-2020	OMEGA TANDEM	CS197: Remise à hauteur du système de libération des parachutes tandem fabriqué aux USA
	Bulletin	PIA	10-09-2020	OMEGA TANDEM	PSB-10092020: Contrôle des anneaux en extrémités des élévateurs principaux tandem
	Bulletin	EASA	05-04-2018	OMEGA TANDEM	EASA 2018-05: Révocation de divers certificats E-TSO sur demande de FIREBIRD
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-03-2018	OMEGA TANDEM	SB 2018/002: Limites de vie de la voilure, du harnais et du conteneur FIREBIRD
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	11-03-2011	OMEGA TANDEM	SM-firebird 01/2011 - non autorisation de montage des déclencheurs de sécurité ARGUS
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	20-02-2007	OMEGA TANDEM	-No.:AE-TD-01 - Changements mineurs sur le TD 400 (Tandem Oméga, avec Quick 400) selon EBH, classification 1 et 2.
	Note	CONSTRUCTEUR	00-00-0000	OMEGA TANDEM	Approbation pour le Repliage à 1 an

Visa Responsable Matériel

FICHE

FIREBIRD

Tous Documents

VOILES PRINCIPALES					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
106	CS	FFP	14-03-2006	DEMON	Modification de la drisse de rétraction des glisseurs de voilures principales DEMON
205	CS	FFP	09-03-2023	FIREBIRD TANDEM	CS205: Utilisation de maillons rapides n°6. Annule et remplace la CS192

Visa Responsable Matériel

FICHE

FIREBIRD

Tous Documents

VOILES SECOURS					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Bulletin	DFV (FEDERATION ALLEMANDE)	26-04-2017	QUICK	2017-05: Firebird approuve utilisation des autres réserves dans leurs harnais. idem pour utilisation des Réserves dans les harnais étrangers.
	Note	FFP	02-05-2006	QUICK	vérification des longueurs inférieures des commandes de manœuvre pour voiles QUICK 120, QUICK 135, QUICK150
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	12-07-2002	QUICK	FLASH - Interdiction d'emploi voilures secours QUICK 120 et 135 (ex:PERFORMANCE VARIABLE)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-03-2018	RUSH	SB 2018/002: Limites de vie de la voilure, du harnais et du conteneur FIREBIRD
	Bulletin	DFV (FEDERATION ALLEMANDE)	26-04-2017	RUSH	2017-05: Firebird approuve utilisation des autres réserves dans leurs harnais. idem pour utilisation des Réserves dans les harnais étrangers.
	Note	CONSTRUCTEUR	00-00-0000	TOUS TYPE	Approbation pour le Repliage à 1 an

Visa Responsable Matériel

FIREBIRD

FICHE

FIREBIRD

Tous Documents

DIVERS (Ces documents sont susceptibles de concerner les matériels FIREBIRD)					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Note	PIA	03-08-2018	ELASTIQUES TUBULAIRES	BULLETIN DE SERVICE. SOURCE : PIA,Défaillance des élastiques tubulaires et méthode de contrôle
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-08-2017	TOUS TYPES	SB AS-001 émis par AIRSPORT. Défauts potentiels sur manilles RSL Mini Snap, P/N 520.01 fabriquées par Kong S.p.A. et vendues par Airsports LLC. de mars 2005 à août 2005.
.038-ANNULEE	DT	FFP	14-03-2014	ACTIVITE FFP	DT38 ANNULEE - modification des brevets fédéraux; création de nouveaux brevets fédéraux ; actualisation des règles de sécurité et d'encadrement des séances de sauts.annule et remplace les DT n°19 et n° 31.
033	DT	FFP	05-07-2012	PILATUS PC6	DT33: Largage à bord de Pilatus PC 6 tous types (B2H2 et B2H4).
	Courrier	FFP	09-06-2011	VIDEO	Rappel réglementaire sur les caméras embarquées
.017-MODIFIEE	DT	FFP	22-02-2007	ACTIVITE FFP	DT17M: Evolution du cursus et des prérogatives du moniteur fédéral
115	CS	FFP	07-07-2006	TOUS TYPES	tous les sac harnais et combinaisons de saut equipés de dispositif d\\\'attache du glisseur rétracté
101	CS	FFP	29-11-2004	TOUS TYPES	Contrôle de la force du ressort des extracteurs de parachutes de secours
096	CS	FFP	07-08-2003	TOUS TYPES	Contrôle des aiguilles de poignées de déclenchement d\\\'ouverture (principale, secours et sauvetage) produites avec des aiguilles Capewell fabriquées entre le 28/11/01 et le 15/07/03
079	CS	FFP	21-02-1995	ECOLE - TANDEM	Fermeture des conteneurs principaux parachutes école et équipements Tandem
078	CS	FFP	02-02-1995	TOUS TYPES	Conditionnement du hand-deploy tous les parachutes équipés d\\\'une pochette cousue sous le conteneur principal
074	CS	FFP	27-06-1994	TOUS TYPES	Ruptures de suspentes sur voilure avec cône de suspension en Téflar
071	CS	FFP	14-06-1994	TOUS TYPES	Ouvertures en vol de maillons rapides, voilures U.S.
065	CS	FFP	18-02-1994	TOUS TYPES	Incident lors d\\\'un saut avec SURF
056	CS	FFP	04-02-1993	TOUS TYPES	Incident de blocage d'une commande de manœuvre
046	CS	FFP	28-07-1992		Libérations avec voilures rapides
017	CS	FFP	21-11-1989		Contrôle des matériels, neufs ou d'occasion avant leur première utilisation par les propriétaires
014	CS	FFP	14-06-1989		Incidents de fonctionnement systèmes de libération

Visa Responsable Matériel