



Argus Service Bulletin AMM290506/1

Un Argus a activé au sol après avoir été envoyé à un revendeur.
Nous avons trouvé un bug dans le lot du 6 Mai, provoqué par une mise à jour de dernière minute du logiciel qui apparemment a disfonctionné.

Nous préférons nous tromper dans le sens de la précaution. Par conséquent nous avons aussitôt arrêté les envois et rappelé le 27 mai, le lot de 40 unités du mois de Mai.
Tous les revendeurs concernés et les parachutistes ont été informés par téléphone ou e mail.

Les unités rappelées ont été envoyées aux : USA, Japon, GB, Hongrie, Pologne et aux Pays Bas.
Ces unités seront remises à niveau aussitôt que nous les recevons et seront renvoyées à leurs propriétaires après test.

L'évaluation de ces unités et du lot produit en Avril ne sont pas concernés par ce buletin de service.
Nous exagérons peut être, mais nous ne ferons pas de compromis avec la sécurité des parachutistes. L'envoi recommencera le 8 juin.

Pour plus d'information, s'il vous plaît appeler : 32 2 785 02 80 ou e-mail à : info@argus-aad.com
Meilleures salutations,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Karel", with a long horizontal stroke extending to the right.

Karel Goorts
Managing director
Aviacom SA

numéros de série

0506021101325	0506021101332	0506021101349	0506021101356	0506021101363
0506021101387	0506021101394	0506021101400	0506021101417	0506021101714
0506021101721	0506021101738	0506021101745	0506021101752	0506021101769
0506021101776	0506021101783	0506021101806	0506021101813	0506021101820
0506021101851	0506021101875	0506021101899	0506021101905	0506021101912
0506021101929	0506021101936	0506021101943	0506021101950	0506021101967
0506021101974	0506021101981	0506021101998	0506021102001	0506021102018
0506021102025	0506021102032	0506021102056	0506021102063	0506021102070