

BULLETIN DE SERVICE

(REVISION B)

DATE :	1er Mai 2000	# de Pages : 4
REFERENCE :	BULLETIN DE SERVICE n° SPSB: 03032000 – Révision B	
OBJET :	RETENTION DE LA BOUCLETTE DE FERMETURE DE PRINCIPALE – Oeillet de Protection	
STATUT :	OBLIGATOIRE pour les Javelin fabriqués avant Septembre 1993, RECOMMANDE pour les Javelin fabriqués entre September 1993 et Mars 2000 inclus.	

IDENTIFICATION :

Sac-Harnais Javelin :

Javelins fabriqués avant et jusqu'à Mars 2000 inclus.

HISTORIQUE :

Un morceau de suspente de petit diamètre de suspentes (type Microline 550 et Vectran 500) peut être coincé autour de l'oeillet de rétention du loop de fermeture principal et résulter en un incident de type "fer à cheval", avec une suspente ou un brin de la commande de manoeuvre capturé dans le conteneur après l'ouverture.

BULLETIN DE SERVICE REVISION A: Résilié le 19 Avril 2000.

BULLETIN DE SERVICE REVISION B:

Avant de re-sauter - L'intervention, **obligatoire**, requise pour les Javelin fabriqués **avant Septembre 1993**, selon le Bulletin de Service n° SPSB 03032000), doit être effectuée immédiatement par un Réparateur.

Au prochain pliage du secours - La modification **obligatoire** concernant la rétention de la bouclette de fermeture sur les Javelin fabriqués **avant Septembre 1993** doit être convenablement effectuée par un Réparateur qualifié.

Se référer aux instructions.

OUTILS NECESSAIRES (minimum) :

Machine à coudre (points droits et zig-zag), décous-vite, ciseaux, fil nylon E - (4kg), crayon à marquer.

MISE EN CONFORMITE:

Avant le prochain saut :

Bulletin de Service n° SPSB 03032000 **Obligatoire** pour les Javelin fabriqués **avant Septembre 1993**.

Au cycle de pliage suivant :

1. SPSB 03032000 **Révision B** **Obligatoire** pour les Javelin fabriqués **avant Septembre 1993**.
2. SPSB 03032000 **Révision B** **Recommandée** pour ceux **fabriqués entre September 1993 et Mars 2000, inclus**.

Mentionner la mise en conformité avec ce Bulletin de Service sur le livret du parachute.

Emetteur :

Derek Thomas, President
Sun Path Products, Inc.
4439 Skydive Lane, Zephyrhills, FL 33540, USA.
Telephone: (813) 782-9242, Fax: (813) 788-3057
E-mail: info@sunpath.com

DIFFUSION :

1. Sun Path Products, Inc. Website www.sunpath.com
2. Tous les revendeurs de Sun Path.
3. Comité Technique de la PIA et des Riggers.
4. Comité Technique de la CIP
5. FAA ORLANDO
6. FAA Engineering Atlanta
7. Toutes Publications de parachutisme.
8. Aero Clubs Nationaux, Section de Parachutisme.
9. Organisations Militaires de parachutisme.