



Bulletin de Service

DATE: 12 Décembre, 2005

Bulletin de service N° SPSB004

Page 1 sur 2

SUJET: Enduit en uréthane probablement défailant sur le **Cordura ROUGE 1000 deniers**.

STATUT: **Obligatoire**


IDENTIFICATION:

Javelin, Javelin Odyssey, Javelin Elève, et tout Javelin **DONT LE CONTENEUR DE RESERVE EST EN CORDURA ROUGE 1000 D ET SEULEMENT CEUX DONT LA DATE DE FABRICATION EST ENTRE FEVRIER 2002 ET OCTOBRE 2002**. Les numéros de série concernés sont ceux qui suivent dans la liste.

22266	22425	22474	22659	22812	23020	23199	23481
22268	22426	22477	22660	22831	23039	23200	
22329	22427	22496	22661	22864	23073	23264	
22333	22428	22617	22662	22946	23113	23343	
22424	22429	22652	22704	22971	23140	23423	

Origine: _____

Nous suspectons que durant l'année 2002, Sun Path Products Inc. a reçu un rouleau de Cordura rouge 1000d qui probablement pouvait avoir un enduit à l'uréthane de qualité inférieure. Cet enduit non standard quand il est appliqué d'une certaine manière en contact avec du tissu F111, peut provoquer le collage des deux couches ensemble. En raison du manque de consistance du procédé chimique de distribution des lots de colorant, nous sommes obligés d'inspecter tous les sacs-harnais qui ont été fabriqués avec ce lot de matériau.



BULLETIN DE SERVICE:

DATE DE MISE EN CONFORMITE: IMMEDIATEMENT, avant le prochain saut.

1. Vérifier le numéro de série et comparer à la liste au dessus page 1 .
2. Assurez-vous que le sac a un conteneur de secours **ROUGE** fait en Cordura 1000 d et que la date de fabrication soit comprise entre le 01 Février 2002 et le 30 Septembre 2002.
3. Téléchargez et complétez le formulaire de rappel que vous trouverez à l'adresse Internet suivante : http://www.sunpath.com/downloads/service/Recall_Form.pdf
4. Envoyez le sac-harnais **sans la voile principale et** avec le formulaire de rappel complété à l'adresse suivante:

Sun Path Products, Inc.
Attention Repair Dept.
4439 Skydive Lane
Zephyrhills, Florida 33542
USA

5. Une fois le sac reçu, Sun Path Products réalisera les modifications nécessaires et retournera le sac sans aucun frais pour son propriétaire. Tous les équipements seront retournés de la même manière qu'ils auront été reçus (soit pliés soit dépliés) sauf indications spécifiées par le propriétaire.

AUTORITE:

Dave Singer, Engineer
Sun Path Products, Inc.
4439 Skydive Lane, Zephyrhills, FL 33542
Tel: (813) 782-9242, Fax: (813) 788-3057
E-mail: Dave@sunpath.com

Si vous avez des questions à ce sujet SVP n'hésitez pas à contacter Sun Path Products, Inc. à rigging@sunpath.com ou (813) 782-9242 durant nos horaires de travail normales du Lundi au Jeudi 8 heures du matin à 5 heures de l'après midi.

Liste de Distribution:

1. Tous les utilisateurs.
2. Sun Path Products, Inc.
3. Tous les revendeurs Sun Path Products, Inc. Dealers.
4. PIA Technical and Rigging Comité.
5. IPC Technical Committee.
6. FAA Orlando MIDO
7. FAA Engineering Atlanta GA.
8. Toutes Publications parachutistes.
9. National Aero Clubs, Parachuting Section.
10. Military Parachute Organizations.