



# BULLETIN DE SERVICE

---

**DATE:** 15 Janvier 2009 **BULLETIN DE SERVICE N°** SB-1545 **Nombre de PAGES:** 1

**OBJET:** Approbation du Vigil 2 de AAD dans les sac-harnais Rigging Innovations

**STATUT:** A TITRE CONSULTATIF

## **IDENTIFICATION:**

1. Vigil 2 AAD seulement. Le Vigil 1 n'est **PAS** approuvé.
2. Les savs harnais de RI suivants :
  - Talon 1, Talon 2, Talon 3.0 incluant les FS et FX.
  - Telesis 1, Telesis 2, Telesis 3.0
  - Flexon, Genera, et Voodoo

**ORIGINE :** Non Applicable

## **BULLETIN DE SETVICE:**

Les sac-harnais RI listés au-dessus peuvent être assemblés avec le Vigil 2, par un PliEUR certifié et évalué de façon appropriée comme master ou senior rigger parachute rigger FAA ou son équivalent étranger. L'assemblage doit être fait en accord avec les procédures de RI. Ces procédures peuvent être trouvées sur le site de RI ([www.rigginginnovations.com](http://www.rigginginnovations.com)), et dans les manuels d'utilisation appropriés product tels que révisés après cette date.

**DATE EFFECTIVE:** 15 JANVIER 2009

## **AUTORITE:**

**SANDY R. REID, PRESIDENT**  
Rigging Innovations Inc.  
P O Box 86, Eloy AZ 85231  
Telephone: 520.466.2655  
FAX: 520.466.2656  
E-mail [sandy@rigginginnovations.com](mailto:sandy@rigginginnovations.com)

## **DISTRIBUTION:**

1. Tous les propriétaires concernés par le Bulletin de Service.
2. Tous les revendeurs Rigging Innovations.
3. Toutes Publications de parachutisme.
4. Aero Clubs Nationaux, Section de parachutisme.
5. Organisations de Parachutisme militaire.
6. Parachute Industry Association.