

**PARACHUTES DE
FRANCE SA**
2 rue Denis Papin
Jouy le Moutier
95031 Cergy Pontoise

**SAFETY BULLETIN
MMS ASSEMBLY 740-2 VERSION E & E1
LEVEL MANDATORY**

N°1/2002
Date: 05/04/02
Pages 1/2

Tél 33 1 34 32 77 77 Fax 33 1 34 32 73 17

CONCERNED EQUIPEMENTS:

MMS 740-2 ASSEMBLY ONLY VERSION E
(Ripcord activation with reefing and Quick 2 spring pilotchute)
Pn: P1007056300

&

MMS 740-2 ASSEMBLY ONLY VERSION E1
(Ripcord activation with Quick 2 spring pilotchute)
Pn: p1007056310

RECORDED INCIDENT:

Tearing of central flap on rig assembly , with associated burning of pilotchute base and pilotchute bridle.

Main canopy normal opening sequence.

TECHNICAL ANALYSIS:

Interference between container's central flap and pilotchute bridle during spring pilotchute activation

**SAFETY MEASURE
MANDATORY**

All concerned equipments must be grounded
until issue and application of a Parachutes de France Service Bulletin
which will provide technical instructions for airworthiness
of concerned equipments

PARACHUTES DE
FRANCE SA
2 rue Denis Papin
Jouy le Moutier
95031 Cergy Pontoise

**BULLETIN DE SECURITE
ENSEMBLE SMM 740-2 VERSION E & E1
NIVEAU: OBLIGATOIRE**

N°1/2002
Date: 05/04/02
Pages 2/2

Tél 33 1 34 32 77 77 Fax 33 1 34 32 73 17

EQUIPEMENTS CONCERNES:

**Ensemble SMM 740-2 VERSION E UNIQUEMENT
(Ouverture commandée avec drisse de temporisation et extracteur quick 2)
Ref: P1007056300**

&

**Ensemble SMM 740-2 VERSION E1 UNIQUEMENT
(Ouverture commandée avec glisseur dynamique, extracteur Quick 2 et drisse de 185 cm)
Ref: P1007056310**

INCIDENT EN SERVICE:

Déchirure du rabat central du sac-harnais, apparition de brûlures à la base de l'extracteur Quick 2 et sur la drisse d'extracteur.
Séquence d'ouverture de la voile principale normale.

ANALYSE TECHNIQUE

Interférence entre le rabat central du sac-harnais et la drisse d'extracteur durant la phase d'activation de l'extracteur

**MESURE DE SECURITE
OBLIGATOIRE**

Tous les équipements concernés sont interdits de sauts
jusqu'à l'émission et l'application d'un Bulletin Service
Parachutes de France SA
définissant les instructions techniques pour
remise en service des équipements concernés