

**Matériels concernés :**

Sac Harnais de parachute de sauvetage modèle FLEXPACK (P/N 8002012200).

Ensemble de parachute de sauvetage modèle FLEXPACK (P/N 80020130 ou 8002013000)

**Constatation :**

Désolidarisation de la gaine métallique du câble de déclenchement avec son collier de fixation (coté aiguille) consécutive à un desserrage des vis du collier.

**Précision quant à l'opération d'inspection du Sac-harnais :**

Le contrôle de la gaine métallique du câble de déclenchement doit inclure le contrôle de la fixation de cette gaine dans le collier de fixation au sac.

Cette fixation doit être ferme c'est à dire sans mouvement possible de la gaine métallique dans son collier (Cf. Photo 1).

En cas de mouvement de la gaine métallique dans son collier de fixation :

- démonter les «écrous frein » (Ecroû inox NYLSTOP Diamètre 3),
- remplacez les par des neufs,
- serrez les jusqu'au blocage mais sans forcer.



Photo 1