

## **Matériels concernés**

Voilure de secours TECHNO 240-B réf. R01-240-B uniquement.

## **Constatation**

Lors d'une procédure de secours, il a été constaté une ouverture lente d'une TECHNO 240-B. Ce phénomène a été confirmé lors de lancers de mannequins (MTE : 85 kg)(vitesse terminale).

## **Analyse**

Les analyses sont en cours chez Parachutes de France.

## **Recommandations**

Il est demandé de régler la hauteur d'activation du système de sécurité à 325m minimum.  
Ce réglage doit respecter la documentation technique de chaque système de sécurité.

## **Application**

Immédiate.

Cette mesure reste temporaire jusqu'à la sortie d'un nouveau Bulletin Sécurité qui sera émis par Parachutes de France.

## **Publication**

Sans objet à ce stade de l'investigation.