

	<b>CONSIGNE DE NAVIGABILITE</b> <b>N° F-2012-003</b>	Diffusion : <b>A</b>	Date d'émission : <b>25 juillet 2012</b>	Page : <b>1/2</b>
Direction générale de l'aviation civile France  Edition d'OSAC	Cette consigne de navigabilité est publiée par la DGAC pour du matériel conçu en France.		<i>Cette consigne de navigabilité fait l'objet d'une traduction en anglais. Le texte français constitue la référence.</i>	
	<b><i>Un équipement concerné par une consigne de navigabilité ne peut être utilisé qu'en conformité avec les exigences de cette consigne de navigabilité, sauf accord de l'autorité du pays d'immatriculation.</i></b>			
Airworthiness Directive(s) étrangère(s) correspondante(s) : <b>Sans objet</b>	Consigne(s) de navigabilité remplacée(s) : <b>UF-2012-003 (A)</b>			
Responsable de la navigabilité du matériel : <b>AERAZUR</b>	Type(s) de matériel(s) : <b>Sacs et harnais</b>			
Certificat(s) de type n° <b>Néant</b> Fiche(s) de données n° <b>Néant</b>				
Chapitre ATA : <b>25</b>	Objet : <b>Poignée de secours crochetable</b>			

**1. APPLICABILITE :**

ATOM TANDEM 740-1.

**2. RAISONS :**

Lors d'une inspection au sol, il a été trouvé sur un sac harnais ATOM TANDEM 740-1 une position d'aiguille de fermeture du conteneur secours anormale. Une enquête a montré que la longueur de câble de la poignée secours pouvait être insuffisante dans certaines configurations.

Une non correction du défaut pourrait conduire à une ouverture inopinée du secours.

**3. ACTIONS REQUISES ET DELAIS D'APPLICATION :**

Dès réception de cette Consigne de Navigabilité, appliquez le Bulletin de Service BS\_25\_63\_02 émis par AérAzur le 13 juillet 2012 : contrôler le cheminement du câble et l'excès de câble apparent.

Le BS doit être appliqué avant le prochain saut.

**4. DOCUMENT DE REFERENCE :**

Bulletin de Service BS\_25\_63\_02 du 13 juillet 2012, approuvé par AérAzur sous Part 21 - §21A.211.

**5. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR :**

Dès réception à compter du 14 juillet 2012.



**6. REMARQUES :**

**6.1.** Pour les questions concernant le contenu technique des exigences de cette CN, contacter :

AERAZUR  
61 rue Pierre Curie  
78373 PLAISIR  
Tel : (33) 1 61 34 23 23  
Fax : (33) 1 61 34 24 23

**6.2.** Cette AD a fait l'objet d'une diffusion urgente le 13 juillet 2012.