



559 CHEMIN DES SALLES
83300 DRAGUIGNAN FRANCE

Tel : +33 (0)4 94 99 12 36 Fax : +33 (0)4 94 39 89 37 E-Mail : basik.fr@free.fr

Date: 17/12/07

A/To: FFP
De/From: Jérôme Bunker
Objet/Subject : Cutter Vigil
Réf : 17/12/07/VIG

Suite à plusieurs constats de dégradation prématurée voire de ruptures de la boucle de verrouillage du conteneur secours nous avons fait le constat suivant.

Ces phénomènes ne sont arrivés qu'avec des matériels équipés de système de sécurité Vigil avec cutter ayant un insert bague plastique dans son fût. Les dégradations et ou ruptures nous interpellent car tant que ces dernières arrivent au sol il n'y a pas trop d'incidence. Cependant comme le risque potentiel de rupture existe et que cette rupture peut arriver en mise en place à l'extérieur, sortie d'un avion et ou pendant toutes phases d'un saut, nous pensons que nous devons nous positionner quant à ce risque. N'ayant pas le pouvoir d'interdire ces cutters, n'étant pas aussi l'organisme régulateur et n'ayant pas reçu de note expresse du fabricant A.A.D. nous ne pouvons que vous conseiller vivement la démarche suivante.

Nous recommandons fortement tous les utilisateurs de matériels Advance, Seven et Advance Tandem de changer les cutters Vigil équipés d'insert bague plastique pour des cutters « full inox » de dernière génération. Ce changement ne peut être effectué que par un plieur certifié. Notre BS est le n° AV071217.

Le fabricant A.A.D. n'ayant émis aucune note à ce sujet le changement de cutter restera malheureusement à vos frais.

Cordialement,

Jérôme Bunker