

De: Eric fradet [ericfradet@yahoo.com]

Envoyé: vendredi 27 avril 2007 18:41

Objet: absence de coutures sur éleveurs de secours

Excusez moi, voici la bonne pièce jointe, une anomalie de plus

Bonjour,

Un plieur a trouvé une absence totale de coutures sur les deux éleveurs avant du secours d'un parachute Atom Légend d'avril 2004.

Le retour de sangle tenait avec du scotch double face mis en place à la construction pour faciliter la couture.

Tout porte à croire que ces éleveurs avant n'ont **jamais** été cousus, bien que ayant été contrôlés à l'usine (tampon visible) et passés à travers plusieurs contrôles de Plieurs.

Vous imaginez facilement les conséquences de telle anomalie en cas de procédure de secours.

Une fois de plus j'attire votre attention, sur le fait qu'un parachute doit être contrôlé systématiquement selon la procédure enseignée, pour rechercher les erreurs de construction faites par le fabricant (nombreuses, surtout sur le matériel français), et les anomalies dus au montage, à l'usure, etc

Eric Fradet

