

Courriel du 18/10/2007

Bonjour,

Des Plieurs m'ont rapporté des cas de broches de verrouillage de secours qui sont légèrement tordues sur les équipements Atom sans que l'on sache si cela provienne de la nouvelle position du sectionneur favorisant la torsion de l'aiguille lors de l'appui dorsal du parachutiste, de la force développée par l'extracteur de secours Quick 3.1 contre l'aiguille pendant son conditionnement, d'un manque de précautions du Plieur lors de la fermeture du sac, d'un défaut structurel de l'aiguille, ou de la combinaison de ces éléments.

J'attire votre attention afin que vous m'informiez si vous rencontrez tel problème sur les sacs Atom, afin d'évaluer s'il s'agit de cas isolés ou généralisés méritant d'être rapportés et traités avec l'industriel.

Eric Fradet

