

De: Eric fradet [ericfradet@yahoo.com]

Envoyé: jeudi 6 mars 2008 14:32

Objet: concerne TOUS les Javelin

Bonjour,

Suite à un incident grave qui a eu lieu à Pamiers (mais heureusement sans conséquences), je vous demande d'examiner avec attention les rabats latéraux de conteneur principal de TOUT type de sac Javelin qui serait à votre disposition, à la recherche d'une quelconque trace de brûlure de suspentes.

Ces traces peuvent être détectées aussi bien dans la partie intérieure du rabat (pièce jointe n°1) que dans la partie extérieure du rabat (pièce jointe n°2).

Votre participation est souhaitée afin d'établir des statistiques d'incidentologie

Éric Fradet



