



FÉDÉRATION  
FRANÇAISE DE  
PARACHUTISME

## COMMISSION TECHNIQUE PERMANENTE

# FICHE D'INFORMATION MATERIEL n° 10

Référence : DV/CR/2001/3281

Date : 10 octobre 2001

**OBJET** : Détérioration de l'embout de préhension de hand-deploy

**Matériel concerné** : Hand-deploy de la Société PARAFUN

### Résumé de l'incident :

Lors du geste d'ouverture, la poignée du hand-deploy (sphère plastique percée) se désolidarise du hand-deploy occasionnant un lâcher prématuré de l'extracteur.

Le contrôle de matériels similaires révèle des amorces de déchirures du plastique de la sphère de préhension

### Analyse de l'incident :

Deux types de sphères en plastique ont été utilisées.

Celle qui est rigide et difficilement déformable à la pression n'a pas présenté de dégradation.

Celle plus souple, facilement déformable à la pression, semble plus fragile et sujette à déchirure.

### Mesures à prendre :

- En cas de dégradation, informer la Société PARAFUN qui fournit gratuitement un embout de rechange.
- Cet embout doit être installé par un réparateur agréé ou par le constructeur.

**Diffusion** : Président - D.T.N. - Directeurs techniques - Plieurs - Réparateurs - Parafun

Association reconnue  
d'utilité publique  
par Décret du 2 mai 1986  
sous la tutelle du Ministère  
de la Jeunesse et des Sports  
et affiliée au C.N.O.S.F

62 rue de Fécamp  
75012 PARIS  
N° SIRET 784 405 912 00014  
APE 926 C  
☎ 01.53.46.68.68  
fax 01.53.46.68.70  
3615 FFP  
Email : ffp@ffp.asso.fr