



**FEDERATION FRANÇAISE DE
PARACHUTISME**
62 rue de Fécamp - 75012 PARIS
Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

FLASH SÉCURITÉ

Réf : 15.1070

Date : 07 juillet 2015

OBJET : Vérification des voiles principales LEIA

Matériels concernés : Voiles principales LEIA (NZ AEROSPORTS)

Texte : La fédération, en accord avec le constructeur, demande la vérification des structures internes de la voile. Elles seront remises en service à l'issue de l'inspection si aucune constatation n'est à signaler.

Actions : Un plieur de secours inspectera minutieusement :

- L'état de chaque couture
- L'état de chaque structure interne (porteuse ou non)
- L'état des tissus extrados & intrados
- L'état de chaque renfort
- L'état de chaque événement

Il remplira le formulaire en pièce jointe, quel que soit le résultat de l'inspection, et le retournera au Responsable Matériel FFP (fred.bourinet@gmail.com). Le livret parachute devra être renseigné et signé par la personne habilitée pour cette vérification.

Personnel qualifié : PliEUR de voile de secours.

Date d'application : AVANT PROCHAIN SAUT.



**FEDERATION FRANÇAISE DE
PARACHUTISME**
62 rue de Fécamp - 75012 PARIS
Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

RAPPORT D'INSPECTION LEIA

- Numéro de série :
- Taille de la voile :
- Date de fabrication :
- Nombre de sauts :
- Nature des détériorations :

Nom:

N° CQP :

Date :

Signature :