



FICHE

SUN PATH

Tous Documents

MANUELS de PLIAGE					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Sac Harnais	12-06-2015	JAVELIN	Manuel de pliage JAVELIN JA-101 (Rev:1 Ed 06-2015)
		Sac Harnais	12-09-2014	JAVELIN	Manuel de pliage JAVELIN (Rev0 Ed 09-2014)
		Sac Harnais	01-01-2014	JAVELIN	Instructions pour l'installation de la sangle COLLINS LANYARD (Rev 1 01/2014 EN)
		Sac Harnais	03-06-2007	JAVELIN	Manuel de pliage JAVELIN >02-2007 (Ed 06-2007)
		Sac Harnais	02-06-2007	JAVELIN	Manuel de pliage JAVELIN <02-2007 (Ed 06-2007)
		Sac Harnais	01-06-2007	JAVELIN	Manuel de pliage javelin avec skyhook (rev3 ed 06-2007)
		Sac Harnais	01-03-2007	JAVELIN	Manuel de pliage JAVELIN (Rev 02; issue 01 - Ed 03-2007)
		Sac Harnais	01-02-2007	JAVELIN	Manuel de pliage JAVELIN (rev 01; issue 2)
		Sac Harnais	01-01-2007	JAVELIN	Manuel de pliage JAVELIN (rev 01; issue 1)
		Sac Harnais	01-02-1993	JAVELIN	Manuel de pliage javelin (ed 02-1993)
		Sac Harnais	01-09-1988	JAVELIN	Manuel de pliage JAVELIN (Ed 09/1988)
		Sac Harnais	00-00-0000	JAVELIN	Manuel de pliage javelin (ed 01)
		Sac Harnais	00-00-0000	JAVELIN ACCURACY	Mise en place commandes sur élévateurs JAVELIN ACCURACY
		Sac Harnais	27-03-2017	JAVELIN AURORA	Instructions de fermeture du conteneur principal JAVELIN AURORA (Ed 03/2017) EN

Visa Responsable Matériel



FICHE

SUN PATH

Tous Documents

CARACTERISTIQUES					
Numéro	Type	Sous-ensemble	Date	Matériel	Objet
		Sac Harnais	00-00-0000	JAVELIN	Volume conteneur JAVELIN
		Sac Harnais	00-00-0000	JAVELIN	concordance taille harnais
		Sac Harnais	00-00-0000	JAVELIN	Longueur de câble de libération pour sac harnais JAVELIN
		Sac Harnais	00-00-0000	JAVELIN	QAC.I 121 sous le n° FR.QACI121.003 pour sac harnais JAVELIN ODYSSEY (JA-101-(XX) de SUN PATH (09-2012)
		Sac Harnais	00-00-0000	JAVELIN	Approbation de montage de CYPRES 1&2, VIGIL 1&2, M2 dans tous sacs harnais JAVELIN et JAVELIN ODYSSEY
		Sac Harnais	00-00-0000	JAVELIN	Compatibilité conteneurs (news)
		Sac Harnais	00-00-0000	JAVELIN	QAC.I 121 sous le n° FR.QACi121.003 Rev 2 pour sac harnais JAVELIN ODYSSEY (JA-101-(XX) de SUN PATH (07-2015)
		Sac Harnais	00-00-0000	JAVELIN	Longueur de câble de libération pour sac harnais JAVELIN (Ed 11-2014 Rev 2)
		Sac Harnais	00-00-0000	JAVELIN ACCURACY	Compatibilité conteneurs ACCURACY
		Sac Harnais	00-00-0000	JAVELIN AURORA	Compatibilité conteneurs JAVELIN AURORA (Ed 05-2017)



FICHE

SUN PATH

Tous Documents

SACS HARNAIS					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Courrier	GSAC	06-08-2003	AIGUILLE CAPEWELL	Consigne de navigabilité , aiguille capwell
	Courrier	CONSTRUCTEUR	17-07-2003	AIGUILLE CAPEWELL	Controle aiguille capwell CW3-01 du 23/07/2003
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	15-07-2003	AIGUILLES CAPEWELL	Controler toutes les aiguilles et/ou poignées câbles aiguilles fournis par Capewell du 28 novembre 2001 au 15 juillet 2003
	Note	CONSTRUCTEUR	17-11-2023	JAVELIN	Inspection et entretien du système 3 anneaux sur JAVELIN
207	CS	FFP	16-05-2023	JAVELIN	CS207: Risque d'interférence de suspente(s) de la voileure principale avec un rabat du conteneur principal suite à conditionnement avec un sac de déploiement à lovage libre non adapté.
204	CS	FFP	25-01-2022	JAVELIN	CS204: Incidents de fonctionnement des systèmes de libération type 3 ou 4 anneaux
	Video	CONSTRUCTEUR	24-02-2020	JAVELIN	Reserve Packing with Tom Parker. BPA Skydive the Expo 2020. URL:VDO:https://www.youtube.com/watch?v=hhWZH8-XyQY
	Video	CONSTRUCTEUR	10-02-2017	JAVELIN	Reserve Packing with Tom Parker. BPA Skydive the Expo 2017. URL:VDO:https://www.youtube.com/watch?v=9bD6VjCNaR0
	Note	CONSTRUCTEUR	03-06-2015	JAVELIN	Nouveau diagramme plaque de fond de conteneur secours JAVELIN (Rev 1 06-2015)
	Note	CONSTRUCTEUR	25-09-2014	JAVELIN	Cheminement alternatif de la drisse d'extraction HD (DRAFT2 du 25/09/2014)
	Note	EASA	14-05-2014	JAVELIN	Révocation 2014-06 de l'EASA ETSOA EASA.210.090 sur demande de cession par Sun Path Products Inc.
	Note	CONSTRUCTEUR	13-03-2014	JAVELIN	Correction label TSO sur sac harnais Javelin fabriqué entre 10/2013 et 03/2014
	Note	CONSTRUCTEUR	09-01-2014	JAVELIN	Amélioration produit Split Collins Lanyard sur RSL du JAVELIN ODYSSEY
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	23-05-2013	JAVELIN	BS SPSB009 Inspection obligatoire et remplacement des gaines de câble secours.(version ENG)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	23-05-2013	JAVELIN	BS SPSB009 Inspection obligatoire et remplacement des gaines de câble secours. (version FR)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	08-02-2013	JAVELIN	SB SPSB008: Contrôle longueur câble de libération/gaine avec ou sans RSL ou skyhook sur sac harnais JAVELIN fabriqués entre 01/2009 et 02/2013 (version anglaise)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	08-02-2013	JAVELIN	SB SPSB008 Rev1: Contrôle longueur câble de libération/gaine avec ou sans RSL ou skyhook sur sac harnais JAVELIN fabriqués entre 01/2009 et 02/2013 (version anglaise)
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	08-02-2013	JAVELIN	SB SPSB008 Rev1: Contrôle longueur câble de libération/gaine avec ou sans RSL ou skyhook sur sac harnais JAVELIN fabriqués entre 01/2009 et 02/2013 (version anglaise)
	Bulletin	OSAC	04-12-2012	JAVELIN	SPSB007 rev1: Risque d'extraction intempestive aiguille de secours sur poignées de secours souples (P/N SPJ-01-001) fabriquées avant le 01 janvier 2006.
	Note	FFP	28-09-2012	JAVELIN	Annulation et remplacement du Service Bulletin SPBS 007 Rev. 0 Poignées de secours souples (P/N SPJ-001-1) fabriquées avant le 01 janvier 2006.
	Note	FFP	27-09-2012	JAVELIN	ANNULE/ Risque d'extraction intempestive aiguille de secours, poignées de secours souples (P/N SPJ-01-001) fabriquées avant le 01/01/2006

Visa Responsable Matériel



FICHE

SUN PATH

Tous Documents

SACS HARNAIS					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	27-09-2012	JAVELIN	SPSB007 rev1: Risque d'extraction intempestive aiguille de secours sur poignées de secours souples (P/N SPJ-01-001) fabriquées avant le 01 janvier 2006.
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	21-09-2011	JAVELIN	SPSB006, rapport final pour maintien du retrait approbation pour emport ARGUS
183	CS	FFP	25-03-2011	JAVELIN	SPSB006 - Retrait approbation de montage argus dans tous sacs harnais-temporairement
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	22-03-2011	JAVELIN	SPSB006, Retrait d'approbation de montage de l'argus dans tous sacs harnais JAVELIN, jusqu'à nouvel ordre
	Note	CONSTRUCTEUR	10-07-2010	JAVELIN	vérification de la longueur appropriée de la boucle de fermeture principale
169	CS	FFP	15-06-2009	JAVELIN	Dispositif de connexion de la voilure principale à la sangle de liaison du sac de déploiement du secours (POD) type SKYHOOK et de la sangle RSL.
166	CS	FFP	23-02-2009	JAVELIN	Risque de dégradation de sangles principales de harnais JAVELIN ODYSSEY avec anneaux de liaison hanche et JAVELIN ODYSSEY 4 anneaux fabriqués entre septembre 2008 et décembre 2008
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	03-02-2009	JAVELIN	SPSB005 .Risque de dégradation de sangles principales de harnais Javelin Odyssey avec anneaux de liaison hanche et Javelin Odyssey 4 anneaux fabriqués entre septembre 2008 et décembre 2008
162	CS	FFP	22-10-2008	JAVELIN	Diminution du risque de capture par les suspentes de la voilure principale des rabats latéraux de conteneur principal
	Courrier	FFP	06-03-2008	JAVELIN	Traces de brulures sur sac harnais javelin
	Courrier	FFP	01-12-2007	JAVELIN	Suspendre provisoirement, tous les plisages avec des sectionneurs Vigil à bague plastique sur sacs JAVELIN, ADVANCE, certains ATOM, VECTOR. Sectionneurs fabriqués avant Août 2006
146	CS	FFP	13-11-2007	JAVELIN	Contrôle des sac de déploiement secours de SUNPATH fabriqué entre le 01 janvier 1998 et le 31 décembre 1999
142	CS	FFP	19-09-2007	JAVELIN	Application du BS SP 03 et de la consigne de navigabilité concernant un risque de dégradation des sangles sur JAVELIN ODYSSEY
	Courrier	CONSTRUCTEUR	27-02-2007	JAVELIN	RSL monté sur sac harnais javelin . Remplace le courrier du 16/05/05
127	CS	FFP	10-01-2007	JAVELIN	Support d'œillet de bouclette de fermeture de fond de conteneur principal sur JAVELIN
123	CS	FFP	14-12-2006	JAVELIN	sac-harnais javelin avant 97 équipés de gaines textiles de guidage de câbles de libération
119	CS	FFP	02-10-2006	JAVELIN	Poignées de libération et de secours de fabrication artisanales installées sur tout types de sac-harnais
	Courrier	FFP	06-08-2006	JAVELIN	Entretien et Réparations des produits Sunpath.
	Note	FFP	08-03-2006	JAVELIN	FICHE INFORMATION MATERIEL N° 16: Contrôle des extracteurs de secours - absence coutures sur tout types particulièrement JAVELIN
104	CS	FFP	05-01-2006	JAVELIN	Levée de la restriction de durée de pliage pour Javelin Odyssey de la Sté Sunpath
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	12-12-2005	JAVELIN	SPSB004, Cordura rouge 1000D sur conteneur secours seulement ceux avec date fab entre 02/2002 et 10/2002 2002

Visa Responsable Matériel



FICHE

SUN PATH

Tous Documents

SACS HARNAIS					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Bulletin	FFP	05-08-2005	JAVELIN	Non bondissement de extracteur de secours sur sac-harnais JAVELIN ODYSSEY fabriqué en août 2002.
	Courrier	CONSTRUCTEUR	16-05-2005	JAVELIN	position de Sun Path Products, Inc sur la suppression de la sangle du déclencheur passif (RSL) sur les sac-harnais Javelin et Javelin Odyssey (annulé et remplacé par courrier du 27/07/2007)
101	CS	FFP	29-11-2004	JAVELIN	Controle de la force des extracteurs secours
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	19-07-2004	JAVELIN	SP03 contrôle des sac harnais à sangles principales réglables. Toutes les dates de fab jusqu'au 19/07/2004 URL:CON:https://www.sunpath.com/wp-content/uploads/Harness-Replacement-Form.pdf
	Note	DGAC	18-02-2004	JAVELIN	Directive F-2004 Contrôle des sangles principales des sacs-harnais Javelin et Javelin Odyssey
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	29-01-2004	JAVELIN	Installation des petites pochettes Cypres dans les petits Javelin (tailes RSK, NJK, TJNK et J1KS)
	Bulletin	GSAC	03-09-2003	JAVELIN	Consignes de Navigabilité 2003-300(A).Contrôle des aiguilles de poignées de déclenchement CAPEWELL fabriquées entre le 28/11/2001 et le 15/07/2003
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	22-07-2003	JAVELIN	BS N° SP02- Controle des sangles principales des sacs-harnatis Javelin et Javelin Odyssey
	Courrier	CONSTRUCTEUR	01-06-2001	JAVELIN	Longueur des cables de liberation sur sacs harnais javelin et javelin odyssey
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	03-03-2000	JAVELIN	SPSB 03032000 révision A, Modification de la fixation du loop de fermeture-Toutes tailles fabriquées Aout 1993 et avant
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-03-2000	JAVELIN	SPSB 03032000 révision B Modification de la fixation du loop de fermeture Sac-Harnais Javelin fabriqués avant et en Mars 2000 inclus
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-03-2000	JAVELIN	Annexe SPSB 03032000 revision B Modification de la fixation du loop de fermeture
	Video	CONSTRUCTEUR	00-00-0000	JAVELIN ACCURACY	Mise en place commandes sur élévateurs JAVELIN ACCURACY URL:VDO:http://www.sunpath.com/_media/FILE0979.MOV
	Video	CONSTRUCTEUR	16-01-2018	JAVELIN ODYSSEY	Comment mesurer et couper les câbles de libération sur JAVELIN URL:VDO:https://youtu.be/2IAUEmZl_ODs
	Video	CONSTRUCTEUR	14-01-2018	JAVELIN ODYSSEY	Longueur de boucle de fermeture principale recommandée sur JAVELIN ODYSSEY URL:VDO:https://youtu.be/m1KDgx6Ffhw
	Video	CONSTRUCTEUR	14-01-2018	JAVELIN ODYSSEY	Fermeture d'un conteneur principal de Sun Path Products URL:VDO:https://youtu.be/nJdi9D3FNdo
	Video	CONSTRUCTEUR	14-01-2018	JAVELIN ODYSSEY	Maintenance du système 3 anneaux sur JAVELIN URL:VDO:https://youtu.be/BWFhgbM7z4k
	Video	CONSTRUCTEUR	14-01-2018	JAVELIN ODYSSEY	Prise de mesure pour sac harnais JAVELIN URL:VDO:https://youtu.be/XAjV4n1IOBQ
	Video	CONSTRUCTEUR	06-02-2015	JAVELIN ODYSSEY	Reserve Packing with Tom Parker. BPA Skydive the Expo 2015. URL:VDO:https://www.youtube.com/watch?v=w-9x2VTEIJo
	Video	CONSTRUCTEUR	14-01-2018	KILL LINE	Ajustement longueur de kill line avec Hand Deploy de Sun Path URL:VDO:https://youtu.be/VCb1Yvfm9ZO



FICHE

SUN PATH

Tous Documents

SYSTEMES Sécurité					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Courrier	CONSTRUCTEUR	29-01-2004	CYPRES	Installation des Petites pochettes Cypres dans les petits Javelins (tailes RSK, NJK, TJNK et J1KS)

Visa Responsable Matériel



FICHE

SUN PATH

Tous Documents

DIVERS (Ces documents sont susceptibles de concerner les matériels SUN PATH)					
Numéro	Type	Emetteur	Date	Matériel	Objet
	Note	PIA	03-08-2018	ELASTIQUES TUBULAIRES	BULLETIN DE SERVICE. SOURCE : PIA, Défaillance des élastiques tubulaires et méthode de contrôle
	Bulletin	CONSTRUCTEUR	01-08-2017	TOUS TYPES	SB AS-001 émis par AIRSPORT. Défauts potentiels sur manilles RSL Mini Snap, P/N 520.01 fabriquées par Kong S.p.A. et vendues par Airsports LLC. de mars 2005 à août 2005.
038-ANNULEE	DT	FFP	14-03-2014	ACTIVITE FFP	DT38 ANNULEE - modification des brevets fédéraux; création de nouveaux brevets fédéraux ; actualisation des règles de sécurité et d'encadrement des séances de sauts.annule et remplace les DT n°19 et n° 31.
033	DT	FFP	05-07-2012	PILATUS PC6	DT33: Largage à bord de Pilatus PC 6 tous types (B2H2 et B2H4).
	Courrier	FFP	09-06-2011	VIDEO	Rappel réglementaire sur les caméras embarquées
017-MODIFIEE	DT	FFP	22-02-2007	ACTIVITE FFP	DT17M: Evolution du cursus et des prérogatives du moniteur fédéral
115	CS	FFP	07-07-2006	TOUS TYPES	tous les sac harnais et combinaisons de saut équipés de dispositif d'attache du glisseur rétracté
101	CS	FFP	29-11-2004	TOUS TYPES	Contrôle de la force du ressort des extracteurs de parachutes de secours
096	CS	FFP	07-08-2003	TOUS TYPES	Contrôle des aiguilles de poignées de déclenchement d'ouverture (principale, secours et sauvetage) produites avec des aiguilles Capewell fabriquées entre le 28/11/01 et le 15/07/03
079	CS	FFP	21-02-1995	ECOLE - TANDEM	Fermeture des conteneurs principaux parachutes école et équipements Tandem
078	CS	FFP	02-02-1995	TOUS TYPES	Conditionnement du hand-deploy tous les parachutes équipés d'une pochette cousue sous le conteneur principal
074	CS	FFP	27-06-1994	TOUS TYPES	Ruptures de suspentes sur voileure avec cône de suspension en Téflar
071	CS	FFP	14-06-1994	TOUS TYPES	Ouvertures en vol de maillons rapides, voilures U.S.
065	CS	FFP	18-02-1994	TOUS TYPES	Incident lors d'un saut avec SURF
056	CS	FFP	04-02-1993	TOUS TYPES	Incident de blocage d'une commande de manœuvre
046	CS	FFP	28-07-1992		Libérations avec voilures rapides
017	CS	FFP	21-11-1989		Contrôle des matériels, neufs ou d'occasion avant leur première utilisation par les propriétaires
014	CS	FFP	14-06-1989		Incidents de fonctionnement systèmes de libération