



**FEDERATION FRANÇAISE DE
PARACHUTISME**
62 rue de Fécamp - 75012 PARIS
Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

CONSEIL SÉCURITÉ FLASH SÉCURITÉ

Réf. : DG/LED/12/0326

Date : 13 Mars 2012

Émetteur : F.F.P. / Conseil Sécurité

OBJET : Suspentes de commandes voile secours.

Matériels concernés : Voilures de secours Smart 99 et Smart 110, produites par AERODYNE.

Texte : Des problèmes récents de manœuvre (atterrissage) ont été portés à la connaissance du Conseil de Sécurité. Il semblerait qu'il s'agisse d'un problème de longueur des commandes de manœuvre.

Le constructeur a été approché, dans l'attente de sa réponse, le Conseil Sécurité sollicite, à des fins de collecte d'informations, la contribution des personnes ayant eu l'occasion d'utiliser, en vol, l'une de ces voilures, ou les plieurs de secours opérant sur elles.

Actions :

il est donc demandé :

- aux personnes ayant utilisé en vol (avec difficulté ou non) les voilures concernés de bien vouloir rendre compte des conditions avec, si possible, communication des numéros de série.
- aux Plieurs secours, lors des opérations périodiques de repliage de bien vouloir mesurer les dimensions inhérentes aux suspentes de commande et les communiquer, ainsi que le numéro de série de chaque voile concernée.

Merci de bien vouloir prendre contact à l'adresse mail suivante : **conseilsecurite@ffp.asso.fr**

Personnel qualifié : Utilisateurs et Plieurs secours des voilures concernées.

Date d'application : immédiat.

AFFICHAGE OBLIGATOIRE