

Bonjour,

Une anomalie a été constatée sur le sertissage des extracteurs de Parachute Shop Rapid 2, elle nous rappelle que les contrôles se doivent d'être minutieux, car certains vices sont cachés.

Contacté le constructeur nous signale qu'il n'y a pas de précédent à sa connaissance, je vous demande d'attacher une importance toute particulière à cet endroit bien précis sur les extracteurs de ce type afin de savoir s'il s'agit d'un cas isolé ou bien si cela peut impliquer un lot, ce qui nécessiterait la publication d'une circulaire de sécurité.


Je tiens à remercier les plieurs pour leur vigilance.

Éric Fradet

Anomalies sur matériel

Extracteur rapide 2 parachute shop. (Sac harnais vectra 41-1)

Sertissage partie basse non sertie mais recouvert de scotch



Anomalies sur matériel



La même sans scotch...

