



BULLETIN DE SERVICE

DATE: 12 Juin , 2001 **BULLETIN DE SERVICE n°** SB-1540 nombre de pages : 2

SUJET: Voodoo 2.0

STATUT: AVERTISSEMENT

IDENTIFICATION: Voodoo 2.0. Tous les Voodoos construits entre le 5 Mars, 2001 et le 11 Juin, 2001.

Note: il n'y a pas de marque d'identification sur les logo Voodoo entre 1 et 2. La différence principale du concept est la forme des cache-élevateurs. Le Voodoo 1.0 est montrée dans la Figure 1a et 1b. Voodoo 2.0 est montré dans la Figure 2a et 2b.



Figure 1a



Figure 1b



Figure 2a



Figure 2b

ORIGINE:

Lors des derniers 6 mois, RI a travaillé sur une nouvelle configuration des Voodoo. La dernière version 2.0 a abouti sur un conteneur plus équilibré, avec un profil adapté, et un rabat de protection de l'aiguille de réserve plus sûr, avec des cache élevateurs améliorés.

BULLETIN DE SERVICE:

1. La configuration du Voodoo 1.0 n'est pas concernée par ce Bulletin de service.
2. Voodoo 2.0. La sécurité supplémentaire des cache élevateurs 2.0's est rendue possible en employant la technique de placer les élevateurs **AU DESSUS** des pochettes prévues comme montré sur la Fig. 2b. Cependant dans certains cas, les "cache élevateurs" peuvent limiter le dégagement des élevateurs si ces derniers sont pliés sous les pochettes comme fait traditionnellement sur le Voodoo 1.0. La pire situation serait le cas où un des cache élevateurs se libère avant l'autre et produit un chargement asymétrique sur la voile. Dans les cas les plus extrêmes, il est possible d'avoir un élévateur suspendu sans relâchement du "cache élévateur". La production actuelle des Voodoos ont un logo cousu sur la "pochette de cache élévateur" pour le rendre plus visible. Les Voodoos construits entre le 5 Mars 2001 et 11 Juin 2001, n'ont pas ce logo. Par conséquent, ce bulletin de service a été émis pour mentionner aux propriétaires les parachutes concernés par la technique de pliage révisée.

DATE DE MIS EN CONFORMITE: Au prochain saut.

AUTORITE:

SANDY R. REID, PRESIDENT

Rigging Innovations Inc.

P O Box 86, Eloy AZ 85231

Telephone: 520.466.2655

FAX: 520.466.2656

E-mail ri@primenet.com

DISTRIBUTION:

1. Tous les propriétaires concernés par ce Bulletin de service.
2. Tous les vendeurs de Rigging Innovations .
3. Parachute Industry Association
4. Toutes les Publications de parachutisme.
5. National Aero Clubs, Parachuting Section.
6. Organisations militaires de parachutisme.