

**Basik Air Concept**  
2010 RN 97  
83340 LE LUC  
tel: 04 94 99 12 36  
fax: 04 94 39 89 37  
E-mail: basik.fr@free.fr

**AVERTISSEMENT TECHNIQUE**

**N° AV090210**  
**Date 10/02/2009**  
**Page 1/1**

**EQUIPEMENTS CONCERNES**

Sac-harnais Advance avec commandes principales aiguilles.

**Matériel concernés:**

Advance toutes tailles avec commandes principales aiguilles fabriqués avant le 10 février 2009

**Directive:**

Il est fortement recommandé à tous les utilisateurs de sac-harnais Advance équipés de poignées de commande aiguilles et dont la date de fabrication est inférieure au 10 février 2009 de procéder à cette petite modification de montage.

La méthode de modification est disponible dans le document joint.

**Raisons:**

Risque potentiel de coincement de l'aiguille dans l'anneau guide provoquant un blocage de la commande. A ce jour 4 cas sont connus.

**Délai:**

A votre convenance.

**Faisabilité:**

Par tous les réparateurs ou en nos locaux,  
BASIK AIR CONCEPT  
2010 RN 97  
83340 LE LUC

**Jérôme Bunker**

