



20 rue du Général Castelnau
83550 Vidauban FRANCE


Tel : +33 (0)4 94 99 12 36 E-Mail : basik.fr@orange.fr

Date: 20/11/2017

A/To: Franck Cherrier
De/From: Jérôme Bunker
Objet/Subject : Disque plastique
Réf : 20/11/17/DI SQUE ADV

Bonjour

il nous a été reporté plusieurs problèmes avec les disques plastiques cassés situés sur la plaque de lancement extracteur des Advance IN et OUT. Si vous trouvez un de ces plastiques cassé, le mieux est de le retirer entièrement afin qu'un bout n'interfère pas dans le cycle d'ouverture. Cela ne sert à rien de le remplacer d'autant plus que le travail requis est assez lourd si l'on veut qu'il soit fait proprement.



Sincères salutations,
Jérôme Bunker

BASIK AIR CONCEPT
20 Rue du Général Castelnau
83550 VIDAUBAN
TEL 04 94 99 12 36
Mail: basik.fr@orange.fr