

CABLE DE LIBERATION ET GAINES DE LIBERATION DU SAC ICON

DATE : 11 MARS 2005

STATUT: OBLIGATOIRE

Pour être effectué avant le prochain saut par un Réparateur expérimenté.

CONCERNANT: TOUS LES SAC ICON
PART NUMBERS:
C125

ORIGINE:: L'essai au sol d'un sac Icon a révélé un cas de libération "dur" .
La difficulté de libérer a été attribuée à la saleté des câbles et dans les gaines de libération .
L'incident a été localisé à un seul Terrain de parachutisme. Ce Terrain de parachutisme est connu pour avoir un environnement excessivement sablonneux (sable fin) et venteux.

BULLETIN DE SERVICE: NETTOYEZ LES CABLES ET GAINES DE LIBERATION.

Enfilez le sac normalement et enlevez les câbles de libération à la recherche de n'importe quelle anomalie.

Les câbles de libération étant enlevés passez une mince suspente à travers chaque gaine. Une fois que s'est fait, attachez un morceau de coton propre de taille d'environ : ($\pm$ 25mm x 175mm), imbibé de parafine à l'extrémité du bout de suspente et tirez à travers les gaines de libération. Répétez l'opération à travers les gaines de libération droites et gauches.

Nettoyez le câble de libération (câble jaune) avec de la parafine. Assurez vous que le câble soit complètement propre et toutes les traces noires sur le câble soient enlevées.

Remontez les câbles de libération.

Enfilez le sac comme d'habitude et exécutez 3 répétitions de libération en enlevant complètement le câble de libération à chaque fois. Nettoyez le câble de libération avec de la parafine à chaque fois.

Assurez vous que les câbles soient correctement replacés .

Si vous avez des questions, SVP contactez votre fabricant.

AUTORITE AERODYNE SYSTEMS AEROSPACE (Pty) Ltd
29 Duiker Road
Canelands
4340
South Africa
Tel +27 32 533 0333
Fax +27 32 533 0262
e-mail d.hayhurst@aerodyne-int.com
web www.aerodyne-int.com