

COMMISSION TECHNIQUE PERMANENTE

CIRCULAIRE DE SECURITE N° 103

Date : 5 Janvier 2006

OBJET : Blocage de caches élévateurs principaux

Matériels concernés : Sacs Harnais OMEGA de la Société performance Variable

Texte :

RAPPELS : Il nous a été rapporté des cas de blocage en position fermée de cache élévateurs sur les parachutes OMEGA de la société PERFORMANCE VARIABLE. Il doit être rappelé que ces blocages peuvent générer :

- des mises en rotation de la voilure principale si le dégagement se fait dissymétriquement
- Des difficultés de départ de voilure principale lors de procédures de secours

A l'analyse, il apparaît que ces blocages viennent du mauvais rangement de la palette rigidifiée du cache élévateur. Le constructeur contacté nous a fournis un document (CI01 du 16 décembre 2005) rappelant la méthode pour ranger les cache élévateurs ([document joint](#))

Mesures à prendre :

Nous demandons aux utilisateurs de bien vouloir :

- Se conformer aux préconisations du constructeur
- Contrôler, en cas de doute, sur le site du constructeur (www.myskyshop.com) le manuel de pliage
- Contacter le constructeur en cas de difficultés
- Nous avertir si les difficultés persistent malgré l'application de ces mesures

Personnel qualifié : Tous utilisateurs

Date d'application : Permanente